

с. 10/ч.

Акт обследования

дворовой территории многоквартирного дома №11 по ул. Колхозная, с. Чишмы,
Чишминского района, РБ

р.п. Чишмы

03 мая 2018г.

Комиссия в составе:

Уразметов И.З.

- Глава Администрации сельского поселения Чишминский сельсовет МР Чишминский район Республики Башкортостан

Султанова Х.Ф.

- управляющий делами сельского поселения Чишминский сельсовет МР Чишминский район Республики Башкортостан

Шангареев С.Р.

- старший по дому №11 по ул. Колхозная, с. Чишмы, Чишминского район РБ

Рудник Е.А.

- специалист 2 категории сельского поселения Чишминский сельсовет МР Чишминский район Республики Башкортостан

Произвела обследование дворовой территории многоквартирного дома №11 по ул. Колхозная, с. Чишмы, Чишминского район РБ. В результате осмотра, комиссия пришла к выводу, что необходимо произвести следующие работы:

1. Срезка грунта б=150 мм – 450 м2
2. ПГС – 450 м², б = 120 мм;
3. Щебень – 450 м², б = 150 мм;
4. Мелкозернистая фракция б=4 см – 400 м².
5. Фреза 305 м²х13,1%=40м2

Подписи

Уразметов И.З.

Султанова Х.Ф.

Шангареев С.Р.

Рудник Е.А.